




AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SE-AMM01





| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-------------|--|
| Area | Privata | Ubicazione: Parcheggio campo sportivo Antonio Spirito - Via della Rinascita | | | |
| Coordinate Geografiche Datum WGS84 | 40.74497 | Latitudine | 14.58720 | Longitudine | |
| Coordinate Metriche Datum UTM WGS84-33N | 4510529.98 | Nord | 465149.65 | Est | |
| Superficie Area (mq) | 2244.18 | | | | |
| Tipo pavimentazione | Asfalto | | | | |
| Tipo di accesso | Libero | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-------|------------------|-----------|-------|---------------|
| | Elettricit  | Gas | Acqua | Servizi igienici | Fognatura | Mensa | Elisuperficie |
| Dotazione servizi | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | Note: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | RISCHIO IDROGEOLOGICO | RISCHIO IDRAULICO | RISCHIO SISMICO | RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO | RISCHIO INDUSTRIALE | RISCHIO NEVE |
| IDONEITA' | | ■ | ■ | ■ | | |
| NON IDONEITA' | | | | | | |

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SE-AMM02





| | | | | | |
|---|------------|---|-----------|-------------|--|
| Area | Privata | Ubicazione: Parcheggio Infanzia IC Ugo Oreste Pepe - Via Giuseppe Mazzini | | | |
| Coordinate Geografiche Datum WGS84 | 40.75616 | Latitudine | 14.58382 | Longitudine | |
| Coordinate Metriche Datum UTM WGS84/33N | 4511773.43 | Nord | 464870.17 | Est | |
| Superficie Area (mq) | 3886.22 | | | | |
| Tipo pavimentazione | Betonelle | | | | |
| Tipo di accesso | Libero | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-------|------------------|-----------|-------|---------------|
| | Elettricit  | Gas | Acqua | Servizi igienici | Fognatura | Mensa | Elisuperficie |
| Dotazione servizi | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | Note: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | RISCHIO IDROGEOLOGICO | RISCHIO IDRAULICO | RISCHIO SISMICO | RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO | RISCHIO INDUSTRIALE | RISCHIO NEVE |
| IDONEITA' | | ■ | ■ | ■ | | |
| NON IDONEITA' | | | | | | |

AREA DI AMMASSAMENTO SOCCORRITORI SE-AMM03



| | | | | |
|---|-------------------|---|-----------|-------------|
| Area | Privata | Ubicazione: Parcheggio Pro Loco - Via Pulcinella, 2 | | |
| Coordinate Geografiche Datum WGS84 | 40.73278 | Latitudine | 14.60058 | Longitudine |
| Coordinate Metriche Datum UTM WGS84-33N | 4509170.72 | Nord | 466273.33 | Est |
| Superficie Area (mq) | 1374.3 | | | |
| Tipo pavimentazione | Asfalto | | | |
| Tipo di accesso | Cancello in ferro | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----|-------|------------------|-----------|-------|---------------|
| | Elettricit  | Gas | Acqua | Servizi igienici | Fognatura | Mensa | Elisuperficie |
| Dotazione servizi | ■ | | ■ | | ■ | | |
| | Note: | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| | RISCHIO IDROGEOLOGICO | RISCHIO IDRAULICO | RISCHIO SISMICO | RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO | RISCHIO INDUSTRIALE | RISCHIO NEVE |
| IDONEITA' | | ■ | ■ | ■ | | |
| NON IDONEITA' | | | | | | |